

职业卫生技术报告信息网上公开记录表

用人单位名称	黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司富力煤矿		
用人单位注册地址	黑龙江省-鹤岗市-向阳区-二马路集团公司机关主楼		
报告名称及编号	黑龙江龙煤鹤岗矿业有限责任公司富力煤矿职业病危害因素检测报告书 报告编号：CA-DJ202410-01		
项目组人员	许小川、何昕、周海龙、吕朋洋、闫崇轩、于松楠、孙宇鹏、赵朋、马宁、马蕙葳、陈泽、李伟、蔡文婷、王勇、张欣松		
现场调查人员	孙宇鹏、赵朋		
现场调查时间	9月7日	用人单位陪同人	张阳
采样与测量人员	许小川、何昕、周海龙、吕朋洋、闫崇轩、于松楠		
采样与测量时间	10月12-14日	用人单位陪同人	杜士龙

现场照片

































粉尘、噪声职业危害警示标识和告知卡

作业场所存在粉尘、噪声职业危害，请注意防护，确保安全

粉尘	噪声
危害特性 粉尘对人体呼吸系统、皮肤等，其中呼吸系统的危害途径，粉尘吸入呼吸系统，会引起尘肺、哮喘、支气管炎和肺部纤维化作用等病症。	危害特性 噪声对人体听力、神经系统、心血管系统、消化系统、内分泌系统等，长期接触噪声可引起头痛、耳鸣、记忆力减退、甚至引起神经衰弱、高血压、冠心病、食欲不振、月经失调等。
健康危害	健康危害
应急处理 发现身体异常及时去医院检查治疗	应急处理 如发现听力异常及时到医院检查、确诊。
防护措施 采取湿式作业、密闭尘源、通风除尘设施定期维护和检修，确保除尘设施运转正常，加强个人防护，接触粉尘从业人员应穿戴工作服、工作帽，减少身体暴露部位，佩戴防尘口罩，防止粉尘从呼吸道进入，造成危害。	防护措施 控制噪声的传播和反射，采取吸声、消声、隔声、阻尼、隔振等措施及加强个人防护，采用个人佩戴防噪声耳塞、耳罩或头盔来保护听力。

火警：119 急救：120

噪声检测时间	检测值	检测人
2023.9.11	64.2 dB	乔志英
粉尘检测时间	检测值	检测人
	mg/m ³	





